

| Side | Dato | Rettelse |
|-------|-----------|--|
| 4 | 21.4.2010 | Venstre tabel: Art. Nr. NYT: AC55365 rettet til AB55365 |
| 4 | 21.4.2010 | Venstre tabel: Art. Nr. NYT: AH19050 og AH29050 rettet til AH19050/2 og AH29050/2 |
| 4 | 21.4.2010 | Venstre tabel: Art. Nr. NYT: BSI - sidetal 65 ændret til 56 |
| 5 | 26.7.2010 | Vinkelbeslag VIG40417 indsat - kapitel 1, side 35 |
| 12 | 21.4.2010 | Tabel: AC55365 ændret til AB55365 |
| 12 | 21.4.2010 | Tabel: AH19050 og AH29050 ændret til AH19050/2 og AH29050/2 |
| 30 | 21.4.2010 | AC55365 og AC55365S ændret til AB55365 og AB55365S |
| 30 | 21.4.2010 | Nyt billede af AC35350 (manglede hul i lodret flig) |
| 30 | 26.7.2010 | Ø huller ændret fra 9 mm til 8,5 mm (AB55365 og AB55365S) |
| 38+39 | 21.4.2010 | AH19050 og AH29050 ændret til AH19050/2 og AH29050/2 |
| 42 | 26.7.2010 | Tilføjet: ANPS204440, ANPS204460, ANSP206640, ANSP206650, ANSP206660, ANSP206680, ANSP208860 og ANSP208880 |
| 54 | 1.6.2010 | Bjælkesko BSN45/167 tilføjet i tabel 1 |
| 55 | 1.6.2010 | Bjælkesko BSN45/167 tilføjet i tabel 2 |
| 58 | 26.7.2010 | ETA nr ændret fra ETA 06/270 til ETA 06/0270 |
| 63 | 26.7.2010 | ETA nr ændret fra ETA 07/125 til ETA 07/0125 |
| 63 | 26.7.2010 | BT240-B ændret til BTN240-B |
| 64 | 21.4.2010 | Tabel 3 og 4: Sekundærbjælakens bredde er ændret fra 120 ændret til 140 |
| 65 | 26.7.2010 | ETA nr ændret fra ETA 07/245 til ETA 07/0245 |
| 66 | 21.4.2010 | Tabel 2: sekundærbjælakens mindste højde samt alle karakteristiske bæreevner er ændret |
| 66 | 15.7.2010 | Udregning af eksempel er blevet rettet |
| 67 | 26.7.2010 | ETA nr ændret fra ETA 07/245 til ETA 07/0245 |
| 71 | 26.7.2010 | Mål i Tabel 5 for B og C er blevet byttet om |
| 87 | 21.4.2010 | Art. Nr. under produktfoto ændret til DLVS |
| 91 | 26.7.2010 | Tabel 1, Art. Nr ændret fra BAN10203 til BAN102003 |
| 92 | 1.6.2010 | Ved tabel 1 tilføjet: ** Målangivelse pr. ½ meter og *** Højstyrkestål S350GD |
| 94 | 23.4.2010 | Vindtrækbånd dimension ændret fra 40x2,0 til 60x2,0 (BAN2040xx) |
| 99 | 1.6.2010 | Billedetekst BNSP60 ændret til BNKK40/60 og billede indsat af BNSP60 |
| 99 | 26.7.2010 | Tabel 1, A mål ændret fra: 218 til 214 / 289 til 262 / 285 til 256 / 289 til 262 |
| 103 | 1.6.2010 | Ændrede navne ved produktfotos og ny tabel 2 og 3 indsat |
| 104 | 26.7.2010 | Ændrede navne ved produktfotos |
| 110 | 26.7.2010 | Illustration har fået påført opadrettet kræfter på |
| 111 | 26.7.2010 | ETA nr ændret fra ETA 07/0137 til ETA 07/0317 |
| 116 | 26.7.2010 | Tekst under Tabel 1: 'Disse beslag er ikke CE-mærkede' er blevet fjernet |
| 118 | 21.4.2010 | Tabel 2: Nederste linie slettet (GERC250) |
| 120 | 26.7.2010 | Tekst under Tabel 1: 'Disse beslag er ikke CE-mærkede' er blevet fjernet |
| 125 | 1.6.2010 | Tabel 2: Art.nr. PBK60-B ændret til PBK60G |
| 126 | 21.4.2010 | Tabel 1: x ændret til / - f.eks. PPD48/40G. Tegning tilrettet |
| 126 | 26.7.2010 | Tabel 1: Art.nr. PPD80/70G har fået tilføjet -B |
| 131 | 1.6.2010 | Tabel 1: Art.nr. tilføjet -B |
| 133 | 1.6.2010 | Tabel 1: Art.nr. tilføjet -B og gl. nr. 43050 ændret til 40305 |
| 134 | 26.7.2010 | Tabel 1: Art.nr. PPB80G og PPS80G har fået tilføjet -B |
| 144 | 26.7.2010 | Tykkelse af STERN200 og STERN260 er ændret fra 3 mm til 2,5 mm |
| 146 | 21.4.2010 | Produkt navn VIMK tilføjet under billede |
| 148 | 21.4.2010 | Art.nr. nyt: AC55365S-B rettet til AB55365S-B |
| 156 | 21.4.2010 | Billede af HDMS terrassebeslag indsat og 2 nye tabeller indsat (2 og 3) |
| 159 | 26.7.2010 | Tabel 1: værdier for bæreevne fjernet ud for CNA3,1x22 |
| 163 | 21.4.2010 | Tabel 1: karakteristisk udtræksbæreevne ændret fra 1,3 til 1,1 |
| 165 | 21.4.2010 | Tabel 2, fortsat: ART Nr. NYT: KRAM1,75x90G ændret til KRAM1,75x19G. L-mål ændret til 19 |
| 166 | 21.4.2010 | Foto af BNF25 udskiftet med foto af BNG60 |
| 168 | 26.7.2010 | Tabel 1: ændret tallene for bæreevne, indsat nyt produktbillede og tilføjet flere mål (a1 og a2) |
| 169 | 26.7.2010 | Tabel 2: ændret tallene for bæreevne |
| 173 | 21.4.2010 | 1. tabel: Art.nr. NYT: AH19050 og AH29050 ændret til AH19050/2 og AH29050/2 |
| 173 | 21.4.2010 | 1. tabel: Art.nr. NYT: AC55365 og AC55365S-B ændret til AB55365 og AB55365S-B |